


1. Nhiệm vụ của vận hành viên trong chế độ vận hành bình thường và sự cố
2. Ghi chỉ danh và viết trình tự thao tác thiết bị trong TBA(theo nguyên tắc thao tác)
3. Quy trình vận hành cho phép về nhiệt độ, quá tải, quá áp, sự cố hệ thống làm mát của MBA.
4. Các trường hợp tách MBA ra khỏi vận hành
5. Quy định và nội dung kiểm tra máy cắt trong vận hành.
6. Các phương pháp và các chế độ nạp điện cho accu.
7. Tính toán điện áp trên bộ accu có (m) nhánh và (n) accu. Lựa chọn số lượng, chủng loại, cách nối accu để có bộ accu có điện áp theo yêu cầu.
8. Quy định an toàn trong thao tác đóng cắt thiết bị cao áp

Khoa Hệ thống điện
Duyệt
Trưởng khoa



Nguyễn Xuân Nguyên

Giáo viên bộ môn



Tôn Thất Minh